

平成18年1月
北 区 役 所

豊島東保育園の重金属類土壤汚染調査の結果報告等について
(お 知 ら せ)

日頃から北区政につきまして、ご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。

北区では、豊島東保育園敷地内のダイオキシン類土壤汚染対策に必要な調査として、重金属類土壤汚染調査を行ない、その調査結果（右図参照）がまとまりましたのでお知らせします。

なお、この結果を踏まえ、重金属の汚染を確認した箇所は、既にアスファルト舗装を行っている場所ですが、大事をとりまして園庭周辺の植栽部分にも、土の飛散を防止する措置を取ることとしました。

周辺の皆さまには、不便をおかけしますがご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。


○ 工事期間 平成18年1月23日から2月15日まで
 (実質 2週間程度)

○ 工事施工者 安行造園(株)
 営業所 北区滝野川6-36-5
 電 話 3940-9366

[お問合せ先]

保 育 課 電話03-3908-9127 (直通)
危 機 管 理 課 電話03-3908-1121 (直通)
環 境 課 電話03-3908-8611 (直通)

豊島東保育園



重金属類(含有) 単位:mg/kg
(表層～5cm)

| | カドミウム | 六価クロム | 全シアン | 総水銀 | セレン | 鉛 | ひ素 | ふっ素 | ほう素 |
|-----|-------|-------|------|------|-----|------|-----|-------|-------|
| 基準値 | 150 | 250 | 50 | 15 | 150 | 150 | 150 | 4,000 | 4,000 |
| ① | 2.4 | 不検出 | 不検出 | 0.46 | 不検出 | ☆360 | 91 | 2,600 | 不検出 |
| ② | 2.3 | 不検出 | 不検出 | 0.36 | 不検出 | ☆600 | 75 | 1,800 | 不検出 |
| ③ | 0.05 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 7.6 | 0.5 | 81 | 不検出 |
| ④ | 2.2 | 不検出 | 不検出 | 0.06 | 不検出 | 44 | 35 | 240 | 不検出 |

(表層～50cm)

| | カドミウム | 六価クロム | 全シアン | 総水銀 | セレン | 鉛 | ひ素 | ふっ素 | ほう素 |
|-----|-------|-------|------|------|-----|------|-----|-------|-------|
| 基準値 | 150 | 250 | 50 | 15 | 150 | 150 | 150 | 4,000 | 4,000 |
| ① | 2.4 | 不検出 | 不検出 | 0.08 | 不検出 | ☆390 | 110 | 1,800 | 13 |
| ② | 2.0 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ☆490 | 71 | 1,600 | 12 |
| ③ | 0.58 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 43 | 9.5 | 260 | 不検出 |
| ④ | 2.6 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ☆830 | 37 | 470 | 不検出 |

☆ 基準値を超えた項目です。